

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0221LJN / WBY8P210207F65142 / 7F65142

Datos vehículo:

Marca:	BMW I	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I3 I01	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I3 I01	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	45.097

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 [-] CARPETA MANUALES

 [-] DOCUMENTACION ORIGINAL

 [-] TUERCA ANTIROBO

 [X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

0221LJN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
DI	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
TD	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
TI	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/10/2024		
Comentarios:	ITV vencida 07/2024 cable de CARGA rápida y doméstica en el interior		

Daños no valorables:

0221LJN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.
0221LJN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO CALIENTE - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR
5. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura paragolpes dl	-	REPARAR
8. Carcasa retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños
9. Tapa inf retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños
10. Guarneido portón/capó tr	-	SR Plásticos
11. Guarneido entrada maletero	-	SR Plásticos
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO