

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 8349MPH / WBY31FK090CR94302 / CR94302

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5 EDRIIVE40 SEDAN	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5 EDRIIVE40 SEDAN	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	8.406

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8349MPH Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	30/10/2024		
Comentarios:	cable de carga en el interior		

Daños no valorables:

8349MPH COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

8349MPH COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
2. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
8. Tobera dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
9. Tobera iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Carcasa retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños
17. Carcasa retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños