

## INFORME DE INSPECCIÓN

### VEHÍCULO

6258LVX / WBY8P210007K52698 / 7K52698

#### Datos vehículo:

|            |                |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| Marca:     | BMW            | Combustible: | ELECTRICO      |
| Modelo:    | I3 I01         | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | I3 I01         | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros:  | 47.510         |

#### Controles específicos:

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 2         | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 0         | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | Sin libro |                     |            |

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIROBO

#### Información neumáticos

| 6258LVX   Neumático | Marca       | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | BRIDGESTONE | 155/70/19 | 84           | Q                | -       |
| DI                  | BRIDGESTONE | 155/70/19 | 84           | Q                | -       |
| TD                  | BRIDGESTONE | 155/70/19 | 84           | Q                | -       |
| TI                  | BRIDGESTONE | 155/70/19 | 84           | Q                | -       |
| RP                  |             |           |              |                  | -       |

#### Datos Inspección:

|                   |   |                       |                  |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL   | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 05/03/2025  |                       |                  |
| Comentarios:      | VEHICULO REPINTADO. CABLE CARGA RED DOMESTICA EN EL INTERIOR. |                       |                  |



Daños no valorables:

| 6258LVX   COMPONENTE | ACCIÓN       | COMENTARIO    |
|----------------------|--------------|---------------|
| Faro dr              | OBSERVACIÓN- |               |
| Faro iz              | OBSERVACIÓN- |               |
| Luna parabrisas      | OBSERVACIÓN- | MICROIMPACTOS |

| 6258LVX   COMPONENTE             | TIPO DAÑO                           | ACCIÓN                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Guarnecido ext banqueta dl dr | -                                   | REEMPLAZAR             |
| 2. Neumático dl iz               | -                                   | REEMPLAZAR             |
| 3. Neumático dl dr               | -                                   | REEMPLAZAR             |
| 4. Paragolpes tr                 | Pintar Reparado Pieza<br>desmontada | DESMONTAR Y MONTAR     |
| 5. Llanta rueda tr dr            | -                                   | PINTAR LLANTA ALUMINIO |