

## INFORME DE INSPECCIÓN

### VEHÍCULO

9491MKP / WBY11CF090CP35843 / CP35843

#### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX XDRIVE40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	IX XDRIVE40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	8.076

#### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

#### Información neumáticos

9491MKP   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	275/40/20	107	Y	-
DI	PIRELLI	275/40/20	107	Y	-
TD	PIRELLI	275/40/20	107	Y	-
TI	PIRELLI	275/40/20	107	Y	-
RP					-

#### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/12/2024		
Comentarios:	llanta de 22 pulgadas cables de carga en el interior		

Daños no valorables:

9491MKP   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9491MKP   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado luna parabrisas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	-	SR Pintura
7. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
8. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
9. Puerta tr dr	-	PULIR