

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3667LTV / WBY8P210X07K28490 / 7K28490

Datos vehículo:

Marca:	BMW I	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I3 I01	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I3 I01	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	67.231

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3667LTV Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
DI	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
TD	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
TI	BRIDGESTONE	155/70/19	84	Q	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/12/2024		
Comentarios:	cables de carga en el interior		



MANHEIM

Daños no valorables:

3667LTV COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO CALIENTE - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	REPARAR
7. Spoiler paragolpes dl	-	REPARAR
8. Aleta tr dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
9. Aleta tr iz	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
11. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	-
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
13. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta dl dr	-	SR Carrocero
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA