



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
MODELO: LAND ROVER DISCOVERY SPORT  
KM: 113470  
BASTIDOR SALCA2BN8LH855459  
COLOR: Azul

MATRICULA: 6323LGG  
FECHA TASACIÓN: 27/03/2025  
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO		DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Goma contorno Portón							SUSTITUCION	Remarketing		Retirar y sustituir( - REF: LR178744 )
Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Otros		Retirar y sustituir
Llanta Dlt. Dch. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar	
Llanta dlt. Izq. Aluminio							RECORDATORIO	Arañazo		No valorable
Llanta Trs. Dch. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañazo		Reparar
Llanta Trs. Izq. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar	
Moldura puerta dlt. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Moldura puerta Trs. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm		No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm		No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm		No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm		No valorable
Parabrisas							SUSTITUCION	Chinazo		Retirar y sustituir( - REF: LR184599 )
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Portón trasero							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	
Spoiler delantero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura	



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
MODELO: LAND ROVER DISCOVERY SPORT  
KM: 113470  
BASTIDOR SALCA2BN8LH855459  
COLOR: Azul

MATRICULA: 6323LGG  
FECHA TASACIÓN: 27/03/2025  
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:	SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:	DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ( ):
DESCUENTO PIEZAS:	TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
FORFAIT:		TOTAL MOP:		
FRANQUICIA:				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.