

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9691MFL / WBY51EJ090CM56719 / CM56719

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I7 XDRIVE 60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I7 XDRIVE 60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.369

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9691MFL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD				-	
DI				-	
TD				-	
TI				-	
RP				-	

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/01/2025	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	MARCAS DE HABER REPARADO LA ZONA DELANTERA. PIRELLI 255.40R21 102Y 285.35R21 105Y CARGADORES EN EL INTERIOR.		



MANHEIM

Daños no valorables:

9691MFL COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	MICROIMPACTOS
Faro dr	OBSERVACIÓN-	
Faro iz	OBSERVACIÓN-	
Llanta rueda tr dr	OBSERVACIÓN-	

9691MFL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
11. Tapizado banqueta tr dr	-	SR Cuero				0,00	0,00		100,00 €
1. rejilla delantera	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	707,01	10,00	655,55 €
2. Líquido frenos - X	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	20,00	10,00	37,25 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	2.08 h.	2.50 h.	10,59	0,00		206,17 €
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.	2.67 h.	11,31	0,00		171,85 €
5. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	1.08 h.	4,57	0,00		52,69 €
6. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	1.08 h.	4,57	0,00		52,69 €
7. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.58 h.	6,69	0,00		86,77 €
8. Embellecedor manilla ext tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Moldura tr int puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.50 h.	19,06	0,00		192,31 €
12. Moldura iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
13. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
14. Panel exterior portón/capó tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
15. Anagrama acabado aleta dl iz	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							(IVA no incluido)	1975,88 €	

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9691MFL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,52 h.	251,01 €

(IVA no incluido)

9691MFL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	56,79 €
Total Mano de Obra Pintura	13,41 h.	516,28 €
Total Recambios	-	654,31 €
Descuento recambios aplicado	-	72,70 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	497,50 €















CHECK-CONTROL

15:13

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.




- 22.0° ↴ +



- 22.0° ↴ +









BMW

Made in
Germany
17 xDrive60
C3Z



BMW AG DE-80788 München

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00154

WBY51EJ090CM56719

3250 kg

5250 kg

1- 1550 kg

2- 1810 kg

5 ADC 986


















inch/mm

5.27

OFF ON ZERO

inch/mm

5.6

OFF

ON

ZERO



inch/mm

OFF ON ZERO

6.15

inch/mm

559

OFF ON ZERO














































10 20 30 40 50 60 70 80 90 100







BMW Berlin



