



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1110645A0
Fecha encargo	29/04/2025	Fecha informe	09/05/2025
Perito/a responsable (Int.)	Videoperitacion Buy Back Buy Back	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Land-Rover Range Rover	Acabado/Versión	
Motor	BATERIA RENDIMIENTO ESTANDAR	Matrícula	1748KLT
Puertas		Número de bastidor	SALYA2BN1JA772077
Kilómetros	135715	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		SEMAT STA. PERPETUA Ctra. N-152, km 16, SANTA PERPETUA DE MOGODA. 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España	

Implicación en el siniestro

### Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	Referencia	Descripción	Unidades
Sustituir	0001	LIMPIEZA INTERIOR -	1,00
Sustituir	LR093150	Retrovisor dr - Nueva	1,00

Mano de obra			
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción
Otra	Mecánica	020202	Puesta a disposición del vehículo
Otra	Mecánica	GtT9050L	Pulir Aleta tr iz
Reparar	Chapa	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr
Reparar	Chapa	GtT9050R	Reparar Aleta tr dr
Reparar	Chapa	GtT84D00	Reparar Guarnecido portón/capó tr
Reparar	Chapa	GtT7401R	Reparar Puerta dl dr
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr
Sustituir	Guarnecido	GtT0001	Sustituir LIMPIEZA INTERIOR
Sustituir	Chapa	761143	Sustituir Retrovisor dr
Otra	Mecánica	GtT7101L	Verificar Aleta dl iz
Otra	Mecánica	GtT70010	Verificar Capó dl
Otra	Mecánica	GtT85010	Verificar Luna parabrisas
Otra	Mecánica	GtT84010	Verificar Portón tr

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Aleta tr dr Reparación (S=3) (L=3)	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Moldura inf paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=6) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=4) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl dr Reparación (S=6) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=3)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=6) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=3)	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler dr paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler iz paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo	1,00

**Texto Legal:**

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.