

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4192MRG / WBA11AV000FT05752 / FT05752

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	420I GRAN COUP?	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420I GRAN COUP?	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.048

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4192MRG Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	12/12/2024		
Comentarios:	vehículo reparado anteriormente micraje ok		

Daños no valorables:

4192MRG COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Faro dr	OBSERVACIÓN-	

Daños no valorables:

4192MRG COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Faro iz	OBSERVACIÓN-	
Puerta tr dr	OBSERVACIÓN-	

4192MRG COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO CALIENTE - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
7. Neumático tr dr - HANKOOK - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Jgo reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
9. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Embellecedor iz paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
16. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
19. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Aleta dl iz	-	PULIR
22. Rejilla central paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
23. Capó dl	-	SR Pintura
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Puerta dl dr	-	SR Pintura

4192MRG COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
26. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA