



VOLVO XC90 2.0 T8 AWD Recharge Inscription Auto todoterreno 287KW (390CV) 5P automático: 7288-LLY

Nº Bastidor:	YV1LFBMVDM1721421	Versión:	
Fecha de Matriculación:	29/12/2020	Caballos fiscales:	0
Kilometraje inspección:	81401	Potencia KW:	
Tipo de carrocería:	Todo Terreno	Color carrocería	Gris Oscuro
Caja:	Automático	Llantas de verano	Aluminio
Transmisión:			
Carburante:	Hibrido		
Encendido Motor	Sí		
Baterías en funcionamiento	Sí		
Vehículo rodando	Sí		
Núm asientos	7		
Núm reposacabezas	7		
Llantas de verano	Aluminio		
Ficha Técnica	No		
Categoría	Turismo		
Documento de matriculación	No		

Opciones

Núm llaves	2	Radio
Núm llaves mando a distancia	2	Asientos eléctricos DEL IZ
GPS Gran pantalla color		Asientos eléctricos DEL DR
Lunas eléctricas DEL		Reposabrazos central DEL
Lunas eléctricas TRAS		Bandeja de maletero
Regulador de velocidad		Sistema de freno DEL
Volante multifunciones		Radar parking TRAS
Volante de cuero		Barra de techo alu
Asientos calefactables DEL		
Radio multimedia		
Tipo de climatizador	Climatizador autom.	

Grado de desgaste

275/45/20/110 W			
Neumáticos de verano:	DELIZQ	Goodyear: 5 mm	DELDER
	TRASIZQ	Goodyear: 5 mm	TRASDER
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo			5.0
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho			5.0
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo			5.0
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho			5.0
Tamaño de la neumática DEL IZ			275/45 R 20 110 W
Tamaño del neumático DEL DER			275/45 R 20 110 W
Tamaño del neumático TRAS IZ			275/45 R 20 110 W
Tamaño del neumático TRAS DER			275/45 R 20 110 W
Tipo de neumático delantero izquierdo			Verano
Tipo de neumático delantero derecho			Verano
Tipo de neumático trasero izquierdo			Verano
Tipo de neumático trasero derecho			Verano
Marca del neumático Del Iz			259
Marca del neumático Del Dcha			259
Marca de neumático Tras Iz			259
Marca del neumático Tras Dcha			259

Material de socorro

Kit de reparación	Sí	
Coste total sin IVA		0,00
Interior, Sucio, Limpiar		0,00



Guarnic Tapa Tras, Rayado, Reemplazar

0,00



Ficha técnica, Falta, Importe

0,00



Tarjeta De Matriculación, Falta, Importe

0,00



Indicador de avería / Testigo, Encendido, Control

0,00



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma, Rayado, Importe

0,00



Puerta Delant Iz, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Llanta aluminioTras Iz Bicolor/policroma, Rayado, Importe

0,00



Paragolpes Delantero, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Espoiler Delantero, Rayado, Pintar

0,00



Llanta aluminio Del Dr Bicolor/policroma, Rayado, Importe

0,00



Aleta Del Dr, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Puerta Delant Dr, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Puerta Tras Dr, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Llanta aluminioTras Dr Bicolor/policroma, Rayado, Importe

0,00



Guarnic int IZ maletero, Rayado, Reemplazar

0,00



Guarnic int DER maletero, Rayado, Reemplazar

0,00



Paragolpes Tras, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Moldura Parachoques Tras, Rayado, Reparar + Pintar

0,00



Neumáticos, Sin Daños, Control

0,00



