

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9602MKB / WBY61EF0X05X49563 / 5X49563

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX1 XDRIVE30 5P	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	IX1 XDRIVE30 5P	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	7.756

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9602MKB Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
DI	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
TD	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
TI	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	30/01/2025		
Comentarios:	CABLE DE CARGA RÁPIDA Y DOMÉSTICO EN INTERIOR		

Daños no valorables:

9602MKB COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

9602MKB COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Telemando	-	REEMPLAZAR
2. LLAVE DE EMERGENCIA	-	REEMPLAZAR
7. Tarjeta apertura	-	REEMPLAZAR
8. Porta cables	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado luna parabrisas - - - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
9. Spoiler paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler paragolpes dl	-	REPARAR
11. Retrovisor completo dr	-	Pintura plásticos pequeños