

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

0162MSF / WBA11AV020FT35111 / FT35111

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	420I GRAN COUP?	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420I GRAN COUP?	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.671

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 TUERCA ANTIRROBO

 CARPETA MANUALES

**Información neumáticos**

0162MSF   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	23/01/2025		
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

0162MSF   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	



MANHEIM

0162MSF   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
2. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
3. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
4. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
5. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
6. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA