



MANHEIM

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

E4861MJY / VF1RJK00671019378 / 1019378

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|--|--------------|----------------|
| Marca: | RENAULT | Combustible: | NO DETERMINADO |
| Modelo: | EXPRESS FURGÓN (DF1) | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | NUEVO EXPRESS FURG?N DFULL CONFORT 1.5 BLUE DCI 55 KW (75CV) | Color: | BLANCO GLACIAR |
| Tapicería: | TAPICER?A INTI | Kilómetros: | 34.612 |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo Inspección: | 1ª INSPECCIÓN | Ubicación Inspección: | CAMPA CONCESIONARIO |
| Fecha Inspección: | 27/03/2025 | RaC: | OVERLEASE |
| Comentarios: | | | |

| AGR | E4861MJY COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMI O | %DTO | IMPORTE |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|-----------|----------|
| DAÑOS SEGURO | 1. Piloto tr iz | - | Sustituir | 0.20 h. | | | 0,00 | 140,09 | 0,00 | 146,09 € |
| DAÑOS SEGURO | 4. Puerta dl dr | Pintar Reparado (Clase 3) | REPARAR | 0.20 h. | 2.10 h. | 15,75 | 0,00 | | | 84,75 € |
| DAÑOS SEGURO | 6. Paragolpes tr | Pintar Sustitución | REPARAR | 1.50 h. | 0.90 h. | 6,75 | 0,00 | | | 78,75 € |
| DAÑOS SEGURO | 7. Puerta carga tr iz | Pintar Reparado (Clase 2) | - | | 1.50 h. | 14,25 | 0,00 | | | 59,25 € |
| DAÑOS SEGURO | 8. Puerta carga tr dr | Pintar Reparado (Clase 2) | - | | 1.50 h. | 11,25 | 0,00 | | | 56,25 € |
| DAÑOS SEGURO | 9. Luna parabrisas | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 60,00 € |
| DAÑOS SEGURO | 10. Aleta tr dr c/estribo | Reparado (Clase 3) | REPARAR | 1.00 h. | 3.70 h. | 27,75 | 0,00 | | | 168,75 € |
| DAÑOS SEGURO | 12. Preparación y materiales | REPARAR | PREPARACIÓN PINTURA | | 2.10 h. | 15,75 | 0,00 | | | 78,75 € |
| DAÑOS SEGURO | 13. Carcasa retrovisor iz | Pintar Sustitución | - | | 0.30 h. | 2,25 | 0,00 | | | 11,25 € |
| DAÑOS SEGURO | 14. Puerta dl iz | Pintar Reparado (Clase 3) | - | | 2.10 h. | 15,75 | 0,00 | | | 78,75 € |
| DAÑOS SEGURO | 15. Aleta tr iz c/estribo | Reparado (Clase 3) | REPARAR | 1.00 h. | 3.70 h. | 27,75 | 0,00 | | | 168,75 € |
| Subtotal daño: DAÑOS SEGURO | | | | | | | | (IVA no incluido) | 991,34 € | |
| CLIENTE | 2. Gato elevador | - | Sustituir | | | | 0,00 | 77,74 | 0,00 | 77,74 € |
| CLIENTE | 11. Limpieza | - | Limpiar | | | | 0,00 | 0,00 | | 20,00 € |
| CLIENTE | 18. Llave telemundo | - | Sustituir | | | | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 137,89 € |
| Subtotal daño: CLIENTE | | | | | | | | (IVA no incluido) | 235,63 € | |
| OBSERVACIONES | 16. Cerraduras seguridad puertas | - | OBSERVACIÓN | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Subtotal daño: OBSERVACIONES | | | | | | | | (IVA no incluido) | 0 € | |
| TOTAL INSPECCIÓN | | | | | | | | (IVA no incluido) | 1226,97 € | |



MANHEIM

| AGR | E4861MJY COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBI O | %DTO | IMPORTE |
|-----|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------------|-----------|------|---------|
|-----|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------------|-----------|------|---------|

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| E4861MJY RESUMEN PERITACIÓN | | TIEMPO | EUROS |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero | | 3,90 h. | 117,00 € |
| Total material pintura | | - | 137,25 € |
| Total Mano de Obra Pintura | | 17,90 h. | 537,00 € |
| Total Recambios | | - | 355,72 € |
| Descuento recambios aplicado | | - | 0,00 € |
| Total Faltantes | | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | | - | 80,00 € |

(IVA no incluido)

| E4861MJY RESUMEN AGRUPACIÓN DAÑOS | | EUROS |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Subtotal daño: DAÑOS SEGURO | | 991,34 € |
| Subtotal daño: CLIENTE | | 235,63 € |
| Subtotal daño: OBSERVACIONES | | 0,00 € |
| TOTAL INSPECCIÓN | | 1226,97 € |