



INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

E4832MDS / VF1RJK00370173536 / 0173536

Datos vehículo:

Marca:	RENAULT	Combustible:	NO DETERMINADO
Modelo:	EXPRESS FURGÓN (DF1)	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	EXPRESS FURG?N DFULL ADVANCE 1.5 BLUE DCI 70 KW (95CV)	Color:	BLANCO GLACIAR
Tapicería:	TAPICER?A INTI	Kilómetros:	46.492

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	1ª INSPECCIÓN	Ubicación Inspección:	CAMPA CONCESIONARIO
Fecha Inspección:	05/02/2025	RaC:	OVERLEASE
Comentarios:			

AGR	E4832MDS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMI O	%DTO	IMPORTE
DAÑOS SEGURO	1. Puerta carga tr iz	Pintar Reparado (Clase 2)	REPARAR	0.50 h.		1.90 h.	14,25	0,00		86,25 €
DAÑOS SEGURO	3. Preparación y materiales	REPARAR	PREPARACIÓN PINTURA			2.10 h.	15,75	0,00		78,75 €
DAÑOS SEGURO	5. Lateral iz carroc (zona tr)	Pintar Reparado (Clase 2)	REPARAR	2.00 h.		3.90 h.	29,25	0,00		206,25 €
DAÑOS SEGURO	7. Paragolpes tr	Pintar Sustitución	REPARAR	0.50 h.		0.90 h.	6,75	0,00		48,75 €
DAÑOS SEGURO	8. Puerta carga tr dr	Pintar Reparado (Clase 2)	-			1.50 h.	11,25	0,00		56,25 €
Subtotal daño: DAÑOS SEGURO								(IVA no incluido)		476,25 €
CLIENTE	2. Retirada Adhesivos	-	REPARAR	2.50 h.			0,00	0,00		75,00 €
CLIENTE	6. Zona de carga	-	REPARAR				0,00	0,00		210,00 €
Subtotal daño: CLIENTE								(IVA no incluido)		285 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)		761,25 €

* Faltantes en color naranja

E4832MDS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,50 h.	165,00 €
Total material pintura	-	77,25 €
Total Mano de Obra Pintura	10,30 h.	309,00 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

E4832MDS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	210,00 €

(IVA no incluido)

E4832MDS RESUMEN AGRUPACIÓN DAÑOS	EUROS
Subtotal daño: DAÑOS SEGURO	476,25 €
Subtotal daño: CLIENTE	285,00 €
TOTAL INSPECCIÓN	761,25 €