



MANHEIM

## INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

E4828MDS / VF1RJK00770167898 / 0167898

Datos vehículo:

|            |  |              |                |
|------------|--|--------------|----------------|
| Marca:     | RENAULT  | Combustible: | NO DETERMINADO |
| Modelo:    | EXPRESS FURGÓN (DF1)                                   | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | EXPRESS FURG?N DFULL ADVANCE 1.5 BLUE DCI 70 KW (95CV) | Color:       | BLANCO GLACIAR |
| Tapicería: | TAPICER?A INTI   | Kilómetros:  | 40.690         |

Datos Inspección:

|                   |               |                       |                     |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo Inspección:  | 1ª INSPECCIÓN | Ubicación Inspección: | CAMPA CONCESIONARIO |
| Fecha Inspección: | 05/02/2025    | RaC:                  | OVERLEASE           |
| Comentarios:      |               |                       |                     |

| AGR                         | E4828MDS   COMPONENTE           | TIPO DAÑO                 | ACCIÓN              | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMI<br>O       | %DTO | IMPORTE  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|------|----------|
| DAÑOS SEGURO                | 1. Paragolpes tr                | Pintar Sustitución        | REPARAR             | 0.50 h. |         | 0.90 h. | 6,75         | 0,00              |      | 48,75 €  |
| DAÑOS SEGURO                | 3. Aleta tr dr c/estribo        | Reparado (Clase 2)        | REPARAR             | 0.50 h. |         | 2.80 h. | 21,00        | 0,00              |      | 120,00 € |
| DAÑOS SEGURO                | 5. Preparación y materiales     | REPARAR                   | PREPARACIÓN PINTURA |         |         | 2.10 h. | 15,75        | 0,00              |      | 78,75 €  |
| DAÑOS SEGURO                | 6. Carcasa retrovisor dr        | Pintar Sustitución        | -                   |         |         | 0.30 h. | 2,25         | 0,00              |      | 11,25 €  |
| DAÑOS SEGURO                | 7. Moldura puerta tr dr         | Pintar Sustitución        | -                   |         |         | 0.50 h. | 3,75         | 0,00              |      | 18,75 €  |
| Subtotal daño: DAÑOS SEGURO |                                 |                           |                     |         |         |         |              | (IVA no incluido) |      | 277,50 € |
| CLIENTE                     | 2. Puerta carga tr iz           | Pintar Reparado (Clase 2) | REPARAR             | 1.00 h. |         | 1.90 h. | 14,25        | 0,00              |      | 101,25 € |
| CLIENTE                     | 4. Zona de carga reacondicionar | -                         | REPARAR             |         |         | 0,00    | 0,00         |                   |      | 210,00 € |
| Subtotal daño: CLIENTE      |                                 |                           |                     |         |         |         |              | (IVA no incluido) |      | 311,25 € |
| TOTAL INSPECCIÓN            |                                 |                           |                     |         |         |         |              | (IVA no incluido) |      | 588,75 € |

\* Faltantes en color naranja

| E4828MDS   RESUMEN PERITACIÓN |  | TIEMPO  | EUROS    |
|-------------------------------|--|---------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero  |  | 2,00 h. | 60,00 €  |
| Total material pintura        |  | -       | 63,75 €  |
| Total Mano de Obra Pintura    |  | 8,50 h. | 255,00 € |
| Total Recambios               |  | -       | 0,00 €   |
| Descuento recambios aplicado  |  | -       | 0,00 €   |
| Total Faltantes               |  | -       | 0,00 €   |

(IVA no incluido)

| E4828MDS   RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS    |
|-------------------------------|--------|----------|
| Total Smart Repair            | -      | 210,00 € |

(IVA no incluido)

| E4828MDS   RESUMEN AGRUPACIÓN DAÑOS | EUROS           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Subtotal daño: DAÑOS SEGURO         | 277,50 €        |
| Subtotal daño: CLIENTE              | 311,25 €        |
| <b>TOTAL INSPECCIÓN</b>             | <b>588,75 €</b> |