

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO
8796MPB / WBA7M910X07P23221 / 7P23221
Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D SERIE 1 F40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D SERIE 1 F40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.485

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 [-] DOCUMENTACION ORIGINAL

 [X] CARPETA MANUALES

 [X] MANUAL PROPIETARIO

 [X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8796MPB Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/17	94	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/17	94	Y	-
TD	PIRELLI	225/45/17	94	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/17	94	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/04/2025		
Comentarios:			

Daños no valorables:

8796MPB COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.
8796MPB COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - PIRELLI - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
8. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR