

## INFORME DE INSPECCIÓN

### VEHÍCULO

2937MTD / WBA31AM0X07P52268 / 7P52268

#### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN COUP?	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN COUP?	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	30.478

#### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIROBO

#### Información neumáticos

2937MTD   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
TD	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
RP					-

#### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	06/03/2025		
Comentarios:			



Daños no valorables:

2937MTD   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda tr iz	OBSERVACIÓN-	

2937MTD   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
2. Neumático dl iz - GOODYEAR EAGLE - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Neumático tr iz - GOODYEAR EAGLE - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Neumático tr dr - GOODYEAR EAGLE - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Jgo alfombras dl piso	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Tapa carcasa retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Tapa carcasa retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Rejilla dl iz	-	REPARAR
11. Rejilla dl dr	-	REPARAR
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Spoiler paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Luna parabrisas	-	SR Cristales
16. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Puerta dl dr	-	SR Pintura