

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5142LFX / WBA7M710007F22712 / 7F22712

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	116D F40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	116D F40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	102.369

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5142LFX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
TD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2025		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5142LFX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5142LFX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
7. Guarnecido sup iz pt/capó tr	-	REEMPLAZAR
8. Guarnecido sup dr pt/capó tr	-	REEMPLAZAR
13. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR
26. guarnecido pilar b iz	-	SR Plásticos
31. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
9. Piloto intermitente retrovisor iz	-	REEMPLAZAR
10. Moldura retrovisor puerta iz	-	REEMPLAZAR
11. Tapa carcasa retrovisor iz	-	REEMPLAZAR
12. Tapa carcasa retrovisor dr	-	REEMPLAZAR
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
20. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
23. Techo	-	PULIR
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO

5142LFX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO