

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6408MNZ / WBA41EG0405Y87619 / 5Y87619

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 XDRIVE20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 XDRIVE20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.177

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6408MNZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CHESTE
Fecha Inspección:	14/01/2025		
Comentarios:			

Daños no valorables:

6408MNZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

6408MNZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado luna parabrisas - - - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl iz - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
26. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños

6408MNZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
28. Moldura paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños
29. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos