



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: CITROEN BERLINGO NEW CORTA FURGON
KM: 126554
BASTIDOR VR7EFYHYCLJ671353
COLOR: Blanco

MATRICULA: 1998LHL
FECHA TASACIÓN: 24/02/2025
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.							REP./INTERVEN.	Daños por desplazamiento de carga	Reparar
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Guantera completa							FORFAIT	Agujeros	Reparar
Moldura aleta trs. Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura aleta trs. Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura puerta dlt. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura puerta dlt. Izq. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Montante techo lateral Dch.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Montante techo lateral Izq.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Palanca freno de mano							FORFAIT	Agujeros	Reparar
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Piloto trasero Dch.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Punta paragolpes Trs. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Punta paragolpes Trs. Izq. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Techo completo							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: CITROEN BERLINGO NEW CORTA FURGON
KM: 126554
BASTIDOR VR7EFYHYCLJ671353
COLOR: Blanco

MATRICULA: 1998LHL
FECHA TASACIÓN: 24/02/2025
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Tirador interior puerta Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 9320Y2)
Volante							RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:	SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:	DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ():
DESCUENTO PIEZAS:	TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
FORFAIT:		TOTAL MOP:		
FRANQUICIA:				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.