

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0463MMS / WBY71EG0605Y00169 / 5Y00169

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX1 EDRIVE20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	IX1 EDRIVE20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.815

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0463MMS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/40/20	99	Y	-
DI	PIRELLI	245/40/20	99	Y	-
TD	PIRELLI	245/40/20	99	Y	-
TI	PIRELLI	245/40/20	99	Y	-
RP					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/04/2025		
Comentarios:	vh equipa 2 cables de carga , carga rapida y carga lenta		

Daños no valorables:

0463MMS COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado luna parabrisas - - - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
6. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
10. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
11. Emblema dl	-	Recuperación Emblemas
12. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA