



VOLKSWAGEN Caddy: 5857-KRR

Nº Bastidor:	WV1ZZZ2KZJX138376	Versión:	Profes Furgón 2.0 TDI 90kW BMT 4Motion furgón derivado de turismo 90KW (122CV) 4P manual	
Fecha de Matriculación:	21/11/2018	Caballos fiscales:		
Kilometraje inspección:	145309	Potencia KW:		
Tipo de carrocería:	Furgoneta	Color carrocería	Blanco	
Caja:	MAN 6 VEL	Llantas de verano	Acero	
Transmisión:				
Carburante:	Diesel			
Encendido Motor	Sí			
Baterías en funcionamiento	Sí			
Vehículo rodando	Sí			
Núm asientos	2			
Núm reposacabezas	2			
Llantas de verano	Acero			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Utilitario			
Documento de matriculación	Sí			

Opciones

Núm llaves	2
Núm llaves mando a distancia	2
Lunas eléctricas DEL	
Regulador de velocidad	
Radio multimedia	
Tipo de climatizador	Climatizador autom.

Grado de desgaste

Neumáticos de verano:	195/65/15/95 V			
	DELIZQ	Goodyear: 4 mm	DELDER	Goodyear: 4 mm
	TRASIZQ	Goodyear: 4 mm	TRASDER	Goodyear: 4 mm
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0			
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0			
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0			
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0			
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 95 V			
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 95 V			
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 95 V			
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 95 V			
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano			
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano			
Tipo de neumático trasero derecho	Verano			
Marca del neumático Del Iz	259			
Marca del neumático Del Dcha	259			
Marca de neumático Tras Iz	259			
Marca del neumático Tras Dcha	259			

Material de socorro

Rueda de repuesto	Sí	Gato	Sí
Coste total sin IVA	0,00		
Guarnición Puerta Tras IZ, Agujero, Reemplazar	0,00		



Guarnición Puerta Tras Iz, Agujero, Reemplazar	0,00
	
Interior, Dañado, Reparar + Pintar	0,00
	
Volante, Gastado, Reemplazar	0,00
	
Aleta Tras Iz, Golpe(s) y arañazo(s), Reparar + Pintar	0,00
	
Caja Retrov Ext Iz, Rayado, Pintar	0,00
	
Aleta Del Iz, Golpe(s) y arañazo(s), Reparar + Pintar	0,00
	
Anagrama Marca DEL, Falta, Reemplazar	0,00
	
Paragolpes Delantero, Rayado, Pintar	0,00
	
Aleta Del Dr, Rayado, Aceptable	0,00
	
Caja Retrov Ext DR, Rayado, Pintar	0,00



Aleta Tras Dr, Golpe(s) y arañazo(s), Reparar + Pintar

0,00



Paragolpes Tras, Rayado, Pintar

0,00



Neumáticos, Sin Daños, Control

0,00



Carrocería, Residuos de pegamento, Quitar Adhesivos

0,00



Carrocería, Pieza No Original, Aceptable

0,00

