



PEUGEOT 308

SWACTIVE PACK BLUEHDI 130 S&SMAN

VIN	VR3FCYHZLNY563509
Kilometraje	52.510 km
Potencia en kW	96 kW
Primera matriculación	28/11/2022
Color carrocería	Gris

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección

26/03/2025 14:14:01

Ubicación de la inspección

c_Salobral_Stock

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm Llaves	2	Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí		

ACCESORIOS

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Bote de fluido sellador de kit de reparación de neumáticos	No	Compresor	No
---	----	--	----	-----------	----

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | ALETA DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



5 | ALETA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



10 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



11 | LLANTA ALU DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Importe

DAÑOS INTERIORES



6 | COMPRESOR

Tipo	Falta
Modo de reparación	Precio Cerrado



7 | BOTE DE FLUIDO SELLADOR DE KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Tipo	Falta
Modo de reparación	Precio Cerrado

FOTOS COMERCIALES



